

■ ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ SERIE

Wasserklare, extrem weiche Additionssilikone

A. Produktbeschreibung

ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ sind additionsvernetzende, wasserklar-transluzente Silikone, die optisch klarer sind im Vergleich zu den regulären ECOFLEX™ Silikonen. Sie sind als Shore-Härte 00-31 und 00-41 erhältlich, werden 1A: 1B nach Gewicht oder Volumen gemischt und härten bei Raumtemperatur mit vernachlässigbarer Schrumpfung aus. Die niedere Viskosität verspricht einfaches Mischen und Entlüften. ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ Silikone sind sehr weich, sehr stabil und extrem dehnbar. Sie lassen sich unzählige Male ziehen, ohne zu reißen und nehmen immer wieder ihre Originalform an. Sie sind transluzent und können deshalb optimal mit unseren SILC-PIG™ Farbpigmenten eingefärbt werden, um eine Vielzahl von Farbeffekten zu erzielen.

Um ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ noch flüssiger einzustellen kann unser SILICONE THINNNER™ verwendet werden. Um sie streichfähig einzustellen, verwendet man THI-VEX™ (siehe Technisches Merkblatt).

ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ Silikone sind hervorragend geeignet für die Erstellung von Spezialeffekten (Animatroniken, Make-up FX, Masken). Auch im Bereich der Orthopädietechnik (Silikonliner, Polsterungen, Dämpfungen) ergeben sich viele Anwendungsmöglichkeiten für dieses Produkt.

Biokompatibilität: Ausgehärtete ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ Silikone sind nach OECD TG 439 (Hautirritation) geprüft und als unbedenklich für den Hautkontakt eingestuft.

B. Technische Daten

	ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ 00-31	ECOFLEX™ NEAR CLEAR™ 00-45
Mischung (nach Volumen oder Gewicht)	1A:1B	1A:1B
Viskosität gemischt (mPas)	3.000	2.000
Spezifisches Gewicht (g/cm³)	1,07	1,06
Topfzeit (Min.)	40	45
Entformzeit (Std.)	4	4
Farbe	transluzent-klar	transluzent-klar
Härte (Shore)	00-31	00-45
Reißfestigkeit (N/mm)	6,78	8,92
Reißdehnung (%)	900	980
Zugfestigkeit (N/mm²)	1,38	2,17
E-Modul (N/mm²)	0,07	0,08
Schrumpfung (%)	<0,1	<0,1

Angaben bei Raumtemperatur (23 °C) und nach 7 Tagen (max. physikalische Eigenschaften) gemäß den internationalen ASTM Standards gemessen. Genaue Informationen zu den Prüfnormen sind auf Anfrage erhältlich.

C. Lagerung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Verschlossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung der beiden Behälter verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen daher so schnell wie möglich verarbeiten.

Nach Materialentnahme die beiden Behälter sofort wieder verschließen. Wärmere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich. Auch die Topf- und Entformzeit fallen bei wärmeren Temperaturen deutlich kürzer aus.

D. Vorbereitung • Versiegelung • Trennmittelauftrag

In gut belüfteter Umgebung verarbeiten. Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Kleidung wird empfohlen. Keine Latexhandschuhe verwenden (Vernetzungsstörung!). Die Vernetzung von Silikonen kann durch manche Fremdstoffe (z. B. Schwefel, unvernetztes Epoxid- und Polyesterharz, Latex, Kondensationssilikon, Polyurethanskautschuk) gestört werden, wobei die Oberfläche klebrig bleibt oder sogar die gesamte Silikonmasse nicht aushärtet. Um eine solche Vernetzungsstörung zu vermeiden, muss eine Schutzschicht aufgetragen werden (z.B. Acryllack, evtl. mehrere Schichten – gut trocknen lassen).

Wichtig: Additionssilikone härteten trotz Versiegelung nicht auf schwefelhaltigem Ton und manchen Plastellinarten aus. Generell empfehlen wir bei Unsicherheiten über die Verträglichkeit zwischen dem Silikonkautschuk und der Modelloberfläche, unbedingt an einer unkritischen Stelle ein Test durchzuführen. Obwohl nicht notwendig, erleichtert ein Trennmittel das Entformen zusätzlich. Wenn Sie Silikon in Silikonformen gießen, verwenden Sie ausschließlich unser EASE RELEASE™ 200.

› **KAUPO Plankenhorn e.K.**
Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen
Fon +49.7424.95842-3
Fax +49.7424.95842-55
info@kaupo.de
www.kaupo.de

>>> Technisches Merkblatt

Wichtig: Um eine gleichmäßige Bedeckung zu gewährleisten, sollte man das Trennmittel mit einem weichen Pinsel über das ganze Modell verteilen.

E. Mischen • Gießen • Aushärten • Additive

Part A + B vor der Entnahme unbedingt umrühren. Nach der Entnahme der entsprechenden Mengen Part A und B in den Mischbehälter, intensiv 3 Minuten lang mischen und dabei die Seitenwände und den Boden des Mischbehälters mehrfach mit einbeziehen. Nach dem Mischen ist es empfehlenswert im Vakuum ca. 2-3 Min. zu entlüften. Achten Sie darauf, dass Sie im Behälter genügend Raum lassen, da sich das Material um das 2-3-fache ausdehnen kann. Um beste Ergebnisse zu erhalten, gießen Sie die Mischung am tiefsten Punkt in den Gießkasten. Lassen Sie den Kautschuk langsam über das Modell steigen. Ein gleichmäßiger Fluss hilft Luftblasen zu vermeiden. Lassen Sie die Form über Nacht bei Raumtemperatur (nicht unter 18 °C) aushärten (Entformzeiten siehe Abschnitt B.). Um die maximalen physikalischen Eigenschaften schneller zu erreichen, kann das Objekt, nach der Vernetzung

Danach kann man eine dünne Schicht aufsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen.

bei Raumtemperatur, für 2 Std. bei 80 °C und für 1 Std. bei 100 °C getempert werden. Vor der weiteren Handhabung abkühlen lassen.

Achtung: Das Erhitzen bzw. Tempern des Silikons führt zu deutlichem Nachdunkeln.

Farben: Das Beimischen der SILC-PIG™ Farbpigmente oder die Bemalung mit unseren FUSE FX™ Farben oder PSYCHO PAINT™ ermöglicht spektakuläre Effekte.

Verdicker: THI-VEXTM kann jedem ECOFLEX™ Silikon beigemischt werden (siehe Technisches Merkblatt).

Verdünnung: Durch Hinzufügen von SILICONE THINNER™ können alle ECOFLEX™ Silikone noch dünnflüssiger eingestellt werden (max. 10% nach Gewicht). Die Zug- und Reißfestigkeit verschlechtert sich dabei proportional zur Zugabemenge.



► **KAUPO Plankenhorn e.K.**
Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen
Fon +49.7424.95842-3
Fax +49.7424.95842-55
info@kaupo.de
www.kaupo.de

F. Die Form im Einsatz • Formenverhalten und Aufbewahrung

Bei den ersten Güssen zeigt Silikonkautschuk eigene Trenneigenschaften. Abhängig vom Gießmaterial kann diese Trenneigenschaft mit der Anzahl der Güsse nachlassen und die Gussteile bleiben am Kautschuk kleben. Beim Gießen von Wachs oder Gips ist kein Trennmittel nötig. Der Auftrag eines silikonhaltigen Trennmittels (z.B. UNIVERSAL™ oder EASE RELEASE™ 200) vor dem Gießen von Polyurethanen, Polyester oder Epoxydharzen, wird zur Verlängerung der Formenstandzeit empfohlen. Die Lebensdauer der Form hängt vorwiegend von der Art und Häufigkeit des verwendeten Gießmaterials ab.

Abriebintensive Materialien wie Beton können feine Details der Form früher erodieren als weniger abriebintensive Materialien (z.B. Wachs). Vor der Lagerung sollte die Form mit einer Seifenlösung gereinigt und vollkommen trockengerieben werden. Zwei- oder mehrteilige Formen sollten zusammengefügt und auf einem Regal in kühler, trockener Umgebung aufbewahrt werden. Möglichst nicht aufeinander stapeln, hoher Feuchtigkeit oder UV-Strahlung aussetzen.

G. Sicherheitshinweise

Das **Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor der Anwendung gelesen werden und ist bei KAUPO erhältlich.
Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. Augenkontakt sollte vermieden werden. Silikonpolymere sind in der Regel ungefährlich für die Augen, jedoch kann eine vorübergehende Irritation auftreten. Im Kontaktfall die Augen 15 Min. lang mit Wasser auswaschen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen.

Wichtig: Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt.

Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.