

SUPERSEAL™

Versiegler

A. Produktbeschreibung

SUPERSEAL™ wurde als ein ökonomischer, schnelltrocknender Versiegler für verschiedenste poröse Oberflächen wie Gips, Beton und Holz, entwickelt. Damit lassen sich schnell und effektiv Oberflächen versiegeln, ohne die Modelloberfläche zu verändern. Danach kann Kautschuk (Polyurethan, Silikon) aufgetragen werden (bei Polyurethan zusätzlich Trennmittel verwenden). Der dünne Film lässt bei der Reproduktion alle Details

des Modells erscheinen. Die Kautschukform erhält eine angenehme, samtige Oberfläche. SUPERSEAL™ kann mit warmem Wasser wieder von der Modelloberfläche entfernt werden. Wichtig: Unter Umständen kann eine leichte Verfärbung des Modells auftreten. Um die Verträglichkeit zu prüfen, sollte immer an einer identischen Oberfläche getestet werden.

B. Lagerung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Das Produkt enthält brennbare Lösemittel. Keiner offenen Flamme, Lichtquelle oder starker Hitze aussetzen. Verschlossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung verkürzt

sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen daher so schnell wie möglich verarbeiten. Nach Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen. Wärmere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich.

C. Anwendung

Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden, wird unbedingt empfohlen.

Für die meisten Oberflächen werden mindestens 2 Schichten SUPERSEAL™ empfohlen. Für extrem poröse Oberflächen kann eine weitere Schicht erforderlich sein. SUPERSEAL™ wird entweder mit einem weichen Pinsel oder einer Sprühflasche aufgetragen:

(1) Tragen Sie eine dünne Schicht auf das gesamte Modell und umgebende Bereiche auf, einschließlich

aller Details und Hinterterschnitte. Überschüssige Flüssigkeit kann mit Pressluft oder einem Fön (nur Kaltluft!) weggeblasen werden.

- (2) 5 Minuten trocknen lassen.
- (3) 1-2 Mal wiederholen und die letzte Schicht 1 Stunde lang trocknen lassen.
- (4) Sofern erforderlich, kann nun Trennmittel auftragen werden (z. B. UNIVERSAL™ für Polyurethan-anwendungen).

D. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen. **Vorsicht:** Der Inhalt ist brennbar. Das Produkt muss von Hitze und offenem Feuer ferngehalten werden. Den Behälter nicht beschädigen. Keiner Hitze aussetzen oder bei hohen Temperaturen über (50 °C) lagern. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden. Reizend für die Augen!

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt 15 Min. lang intensiv mit Wasser ausspülen. Bei andauernder Reizung medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife reinigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Für weitere Informationen sollte das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden.